

通学路対策箇所図(上津小学校)

【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校
・道路管理者
・久留米警察署

②五叉路になっており、見通しが悪い。交通量が多く、道路を横断するのが危険である。また、信号や横断歩道がない。



<対策メニュー>
・カラー舗装【市】[令和4年度対策済]

①国道3号線の歩道が狭い。また野添の交差点に向かう市道もグリーンベルトの幅が狭い。このため店舗の許可を得て、駐車場を通行しているが、車の往来があり、安全とはいえない状況である。



<対策メニュー>
・水路に蓋掛けし通路として使用【市】
[令和4年度対策済]

③道幅がある程度あるので車がスピードを上げてきているが、教会側から出てくるときに見通しが悪く危険である。



<対策メニュー>
・検討中

—— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所