

# 通学路対策箇所図(弓削小学校)

【対策検討メンバー】  
 ・教育委員会、小学校  
 ・道路管理者  
 ・久留米警察署

⑤車が離合できないくらい道幅が狭く、歩道も狭い。スピードを出す車も多い。



<対策メニュー>  
 ・検討中【市】

②一角が登校班の集合場所となっているが、交通量が多く危険。



<対策メニュー>  
 ・外側線設置、路面標示【市】  
 [令和元年度対策済]

⑥路側帯が片側にしかない。道幅が狭く、車が停車していたり、工事車両の出入りが多く危険。



<対策メニュー>  
 ・道路拡幅【県】[令和元年度対策済]

①用水路に蓋やガードレールがなく危険。過去には落下し怪我をした児童あり。



<対策メニュー>  
 ・外側線の延長【市】[令和元年度対策済]

③見通しが悪く、一時停止の標識がないため、南から来る車が止まらずに進入するため事故が多い。



<対策メニュー>  
 ・路面標示【県・市】[令和2年度対策済]

④五差路になっており、交通量も多い。信号はあるが、横断歩道が青になっても気付かずに進入する車がある。



<対策メニュー>  
 ・検討中



— — : 通学路(学校指定)  
 ● : 要対策箇所