

通学路対策箇所図(大善寺小学校)

R2

【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校
・道路管理者

②道幅が狭く、信号待ちの際、グリーンベルトに車が進入して停車するので、児童が通れなくなる。交通量も多い。



＜対策メニュー＞
・路面標示【市】[令和3年度対策済]

大善寺小学校

①道幅が狭く、白線ギリギリを通る車が多い。荒木駅への抜け道として利用され、登校時(7:00~8:30)に交通量がとても多く、車がスピードを出す。



＜対策メニュー＞
・カラー舗装、路面標示【県】
[令和6年度対策済]

③交通量がとても多い。歩道が狭く、自転車も通行するので、車との距離が取れず危険。



＜対策メニュー＞
・カラー舗装【県】[令和2年度対策済]

— — : 通学路(学校指定)



: 要対策箇所