


通学路対策箇所図(上津小学校)

【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校
・道路管理者
・久留米警察署



④道幅が特に狭くなっており、交通量が多く更に自転車が右折する通学路となっているため、後ろから来た車との接触が考えられる。



<対策メニュー>
・検討中

③上津小学校の児童、青陵中学校及び祐誠高校の生徒の通学路であるが、道幅も路側帯も狭く、トラック等も通る。



<対策メニュー>
・検討中

①カーブで見通しが悪い。八女への抜け道になっているため、交通量が多く、スピードを出す車が多い。



<対策メニュー>
・検討中

②カーブミラーは設置してあるが、横断歩道がない。見通しが悪く、接触事故が連続して発生している。



<対策メニュー>
・路面標示【県】[令和4年度対策済]

— : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所