


通学路対策箇所図（青木小学校）



①点減信号が設置されているが、交差点の北西側にブロック塀や植え込みがあるため視界が悪い。



＜対策メニュー＞

- ・防護柵設置【県】
- ・路面標示【市】[R5年度対策済]

②点減信号が設置されているが、交差点の東側が狭い。このため児童生徒の待機(待避)場所がなく、車が離合する際は大変危険である。



＜対策メニュー＞

- ・検討中