


通学路対策箇所図(大善寺小学校区)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校、中学校
 ・道路管理者
 ・久留米警察署

① 水深が深い。梅雨時には増水して道路との境が分からなくなる。



対策メニュー
 ・安全指導【学校】[平成25年度対策済]

⑥ 一部整備済みであるがカーブで見通しが悪い。路線的に歩道がなく、交通量が多い。



対策メニュー
 ・安全指導【学校】[平成25年度対策済]
 ・歩道整備【県]

⑧ 踏切の中が狭い。生徒の登下校時の交通量も多い。


対策後



対策メニュー
 ・踏切内の歩道確保【市】
 [平成28年度対策済]

② 横断歩道はあるが、車のスピードが速い。

対策後



対策メニュー
 ・横断歩道の更新【警察】
 ・区画線、路面標示の更新【県】
 [平成25年度対策済]

⑦ 横断歩道はあるが、信号機がない。交通量が多く、車のスピードが速い。

対策後



対策メニュー
 ・横断歩道の更新【警察】
 [平成25年度対策済]

④ 道幅が狭く、交通量が多い。

対策後



対策メニュー
 ・カラー舗装【市】
 [平成24年度以前対策済]

⑤ 簡易な踏切である。

対策後



対策メニュー
 ・カラー舗装【県】
 [平成24年度以前対策済]

③ 変則5叉路の交差点で見通しが悪い。交通量が多い。

対策後



対策メニュー
 ・路面標示の更新【県】
 [平成24年度以前対策済]

