

通学路対策箇所図(三瀨小学校)

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、小学校
 - ・道路管理者
 - ・久留米警察署

②路側帯が狭く、危険である。

対策前

対策後

<対策メニュー>


- ・カラー舗装【市】【平成27年度対策済】

①横断歩道がなく危険である。
交差点で一時停止しない車が多く危険である。



<対策メニュー>

- ・安全指導【学校】【平成26年度対策済】



④青信号で進入して、すぐ次の信号機が赤信号の場合でも勢いで通過する車があり危険である。



<対策メニュー>

- ・取り締まり強化【警察】【平成26年度対策済】
- ・安全指導【学校】【平成26年度対策済】
- ・路面標示【県】【平成28年度対策済】

③交通量が多く、信号機がないので横断するのに危険である。
道路も狭く危険である。

対策前

対策後

<対策メニュー>

- ・区画線、路面表示の更新【市】【平成27年度対策済】

— — — — — : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所