通学路対策箇所図（東国分小学校）

R2

【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校
・道路管理者
・久留米警察署

①道幅が狭く歩道がないバス路線で、電柱の張り出し箇所が多く、交差した路地からの見通しも悪い。朝夕の交通量も多く、本校児童が交通事故に遭っている。

＜対策メニュー＞
・カラー舗装、区画線等更新【市】
［令和4年度対策済］

②通りは幹線道路からの抜け道になっており、交通量が多い。交差点は狭くて目立たないため、運転者が歩行者を意識せず、通り過ぎがち。事故多発地点である。

＜対策メニュー＞
・停止線更新【警察】［令和4年度対策済］

③道が狭く、歩く場所がほとんどない。横断歩道の塗装が消えている。

＜対策メニュー＞
・横断歩道更新【警察】［令和3年度対策済］

④路側帯が狭く、グリーンベルトも無い。
スピードを上げる車も多く、歩行者が危険である。

＜対策メニュー＞
・カラー舗装、中央線抹消、路側帯拡幅【市】
［令和5年度対策済］

⑤路側帯が狭く、グリーンベルトも無い。成田山方面への抜け道として朝夕の交通量が多い。スピードを上げる車も多く、歩行者が危険である。

＜対策メニュー＞
・カラー舗装【市】［令和5年度対策済］

東国分小学校

：通学路（学校指定）

：要対策箇所