


# 通学路対策箇所図(上津小学校)

【対策検討メンバー】  
 ・教育委員会、小学校  
 ・道路管理者

②道幅が狭く、車の離合が難しい上、路側帯の標示が消えかかっている。



＜対策メニュー＞  
 ・区画線の更新【市】[令和2年度対応済]

④「止まれ」の路面標示や路側帯の線が消えかかっている。



＜対策メニュー＞  
 ・路面標示、路側帯の再塗装【市】  
 [令和元年度対応済]

①3号線と上津バイパスを結ぶ裏道で交通量が多く、道幅が狭いため、歩道に車が入り込み児童の登下校の妨げとなっている。  
 成田山横は曲がり角で、横断歩道が見えづらい。




＜対策メニュー＞  
 ・路面標示、反射板設置、歩道境界ブロック切り下げ【県】[令和元年度対応済]  
 ・カラー舗装、リブ式外側線設置【市】[令和2年度対応済]

③道幅は狭く、一方通行の規制がかかっているが、昼間でも暗く、落書きもある。



＜対策メニュー＞  
 ・検討中



— — : 通学路(学校指定)  
 ● : 要対策箇所