

通学路対策箇所図(荘島小学校)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校
 ・道路管理者
 ・久留米警察署

②片側2車線でスピードが出やすい。五差路のため、複雑な通行となり、衝突事故が発生する恐れがある。その際、事故車両が歩道に乗り上げる可能性がある。



＜対策メニュー＞
 ・安全指導【学校】[令和2年度対策済]

③南北の道路は片側2車線でスピードが出やすい。西から交差点に進入する場合は道が狭く、見通しが悪い。衝突事故により、事故車両が歩道に乗り上げる可能性がある。



＜対策メニュー＞
 ・安全指導【学校】[令和2年度対策済]

①一旦停止の標識・停止線はあるが、住宅があり、本町通りに入る際右側が確認できない。右側の安全確認のため、歩道まではみ出して一旦停止する車が多い。



＜対策メニュー＞
 ・安全指導【学校】[令和元年度対策済]

— — — — — : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所

