

通学路対策箇所図(山本小学校区)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校、中学校
 ・道路管理者
 ・久留米警察署

① 標識が老朽化して、見にくい。

対策前

対策後


＜対策メニュー＞
 ・標識の更新【警察】[平成25年度対策済]

② 横断歩道、スクールゾーン表示が消えかけている。

対策前

対策後

＜対策メニュー＞
 ・横断歩道の更新【警察】[平成25年度対策済]
 ・路面標示【市】[平成25年度対策済]



③ 路側帯はあるが、歩道と車道の区別がない。交通量が多く、車のスピードが速い。道路がカーブし、用水路が併設しているため危険。

対策前

対策後

＜対策メニュー＞
 ・視線誘導標の設置、路面標示【県】
 [平成26年度対策済]

④ 道路に併設されている用水路は幅が広く水量も多い。また蓋がなく、夕方以降は街灯もないために危険である。

対策前

対策後

＜対策メニュー＞
 ・ガードレールの新設【市】
 [平成26年度対策済]

