

通学路対策箇所図(高良内小学校)

【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校
・道路管理者
・久留米警察署

高良内小学校

①車道と歩道を分ける道路上の白線、スクールゾーンの文字、グリーンベルト等の道路標示が経年劣化のため薄くなってきている。



<対策メニュー>
・外側線及びスクールゾーン更新【市】
[令和4年度対策済]

③道路が特に狭く、車が離合できない。離合する場合は一方の車が待たなければならない。生徒が通るときにも非常に危険である。



<対策メニュー>
・検討中

②道路が細く、中央の白線も引かれていない道路で、歩道もない。路側帯も狭く、生徒が安心して歩けない。



<対策メニュー>
・路面標示【市】

— — : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所