

# 通学路対策箇所図(三潁小学校)

【対策検討メンバー】  
 ・教育委員会、小学校  
 ・道路管理者  
 ・久留米警察署

③弓頭神社から道路に出る道の、停止線や止まれ文字が消えている。また、カーブミラーが無いので、左からの歩行者や自転車の見通しが悪い。



＜対策メニュー＞  
 ・停止線の更新【警察】  
 ・路面標示更新、カーブミラーの設置【市】

①交通量が多い道路の、歩行者用の路側帯が狭く、横断歩道まで安全に歩いていくことができない。



＜対策メニュー＞  
 ・路肩拡幅【県】

④住宅街の中の道路であり、狭くカーブが多いため、見通しが非常に悪い。住民や抜け道として車や自転車の通行も多く、自転車通学の生徒が、自転車の高齢者とカーブで接触する事故が起こっている。




＜対策メニュー＞  
 ・カーブミラー設置【市】[令和4年度対策済]

②西鉄ストアー付近の道を横断する際、横断歩道がないので歩行者や自転車が危険。



＜対策メニュー＞  
 ・区画線更新【県】[令和3年度対策済]



— — : 通学路(学校指定)  
 ● : 要対策箇所