

通学路対策箇所図(水分小学校)

R3

【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校
・道路管理者
・うきは警察署

②子ども達が必ず横断する道路だが、通行する車のスピードが速く、子どもがいても停止しない。歩道と車道の区別がないので危険。



＜対策メニュー＞
・交差点部のカラー舗装【県】
[令和4年度対策済]

①道幅が狭く、カーブが多いので見通しが悪い。横は川があり、竹藪や木々が生い茂っていて危険。



対策前



対策後

＜対策メニュー＞
・草木伐採【県】[令和3年度対策済]

③歩道の区画線が消えているため、登下校が危険である。



対策前



対策後

＜対策メニュー＞
・路側帯の再塗装【市】[令和3年度対策済]

— — : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

水分小学校