

# 通学路対策箇所図(南薫小学校)

【対策検討メンバー】  
 ・教育委員会、小学校  
 ・道路管理者  
 ・久留米警察署

④国道3号線から北に抜ける道路であり、写真の場所は、3号線の入り口にも関わらず、道幅が狭くなっている上、変速十字路になっており、4方面より車の往来がある。



＜対策メニュー＞  
 ・外側線更新、路面標示更新【市】  
 [令和4年度対策済]

③南から櫛原バイパスに向かう道で、このエリアが道幅も狭く、路地が多くあり、交通量も比較的多い。また、スピードを出す車が多いのも特徴である。



＜対策メニュー＞  
 ・路面標示【県】

①「止まれ」の標示はあるものの、駅の建物で、東からの車は南からの車が見えづらく、南からの車も東からの歩行者や自転車が見えづらく、一旦停止した場合でも、事故が起こる危険性が高い。



＜対策メニュー＞  
 ・カラー舗装【市】[令和4年度対策済]

②学校付近の西から国道3号線に抜ける道路であり、道幅の割には、交通量が多い。緑の歩道エリアは設けられているが、車同士が離合する場合は、このエリアまで車が入ってくる。



＜対策メニュー＞  
 ・区画線更新、路面標示更新【市】  
 [令和4年度対策済]



— — — : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所