

通学路対策箇所図(西牟田小学校)

【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校
・道路管理者
・久留米警察署

②グリーンベルトや白線が消えかかっている。

対策前



対策後



＜対策メニュー＞
・外側線の設置【市】[令和3年度対策済]

③路側帯の白線が消えかかっている。



＜対策メニュー＞
・停止線の更新【警察】[令和4年度対策済]
・区画線及び路面標示の更新【県】[令和4年度対策済]

⑤車のスピードが出やすい2車線の直線道路に交わる細い路地から出てくる通学生徒が事故に遭いやすい。



＜対策メニュー＞
・路面標示【市】

④通学路であるが、道幅が狭いので、車とすれ違う際、危険である。



＜対策メニュー＞
・カラー舗装【市】

①停止線と「止まれ」の文字が消えている。



＜対策メニュー＞
・路面標示【市】[令和4年度対策済]
・停止線の更新【警察】[令和4年度対策済]

西牟田小学校

——— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所