


# 通学路対策箇所図(大城小学校)

【対策検討メンバー】  
・教育委員会、小学校  
・道路管理者  
・久留米警察署



①見通しがよい道路ではあるので、自動車がスピードを落とさずに通過することがある。横断歩道の表示が消えていて、運転者や歩行者の意識の低下が懸念される。



<対策メニュー>  
・横断歩道更新【警察】  
[令和3年度対策済]

②見通しがよい道路ではあるので、自動車がスピードを落とさずに通過することがある。横断歩道の表示が消えていて、運転者や歩行者の意識の低下が懸念される。



<対策メニュー>  
・横断歩道更新【警察】  
[令和3年度対策済]

— — : 通学路(学校指定)  
● : 要対策箇所