

通学路対策箇所図(善導寺小学校)

【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校
・道路管理者
・久留米警察署

③筑後川堤防への抜け道となっており、スピードを出して車が走っていて危険である。



＜対策メニュー＞
・路面標示更新【県】[令和3年度対策済]

①途中の交差点の北側に横断歩道がなく、児童が道路を横断する際、危険である。




＜対策メニュー＞
・路面標示更新等【県】[令和3年度対策済]

②新しい戸建ての前の道が筑後川堤防への抜け道となっており、スピードを出して車が走っていて危険である。



＜対策メニュー＞
・検討中



— — — — — : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所