



通学路対策箇所図(宮ノ陣小学校区)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校、中学校
 ・道路管理者
 ・久留米警察署

② 正門前で電車、自転車等の交差の中を接近して登下校している。



＜対策メニュー＞
 ・安全指導【学校】[平成30年度対策済]



① 道幅が狭く、区画線もない。



＜対策メニュー＞
 ・区画線、カラー舗装【市】[平成29年度対策済]

— — — — — : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所

