


通学路対策箇所図(西牟田小学校)

【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校
・道路管理者
・久留米警察署



② 交通量が多く、道幅が狭い。

対策前



対策後



＜対策メニュー＞
・区画線、路面標示【市】 [平成27年度対策済]

① 横断歩道がない。



＜対策メニュー＞
・安全指導【学校】 [平成27年度対策済]

—— : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所