

# 通学路対策箇所図(東国分小学校)

R1

【対策検討メンバー】  
・教育委員会、小学校  
・道路管理者  
・久留米警察署

①カーブになっており、路側帯にポールが設置してあるが、車止めとしては弱い。

対策前

対策後

＜対策メニュー＞

・ラバーポールをガードレールに変更【市】  
[令和元年度対策済]

②細い路地からの見通しが悪い。「止まれ」の道路標示や白線はあるが、路地側からは見えづらい。



＜対策メニュー＞

・検討中

東国分小学校

—— : 通学路(学校指定)



: 要対策箇所