


通学路対策箇所図(東国分小学校)

【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校
・道路管理者
・久留米警察署



①カーブになっており、路側帯にポールが設置してあるが、車止めとしては弱い。



＜対策メニュー＞
・ラバーポールをガードレールに変更【市】[令和元年度対策済]

②細い路地からの見通しが悪い。「止まれ」の道路標示や白線はあるが、路地側からは見えづらい。



＜対策メニュー＞
・安全指導

— — — — — : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所