


通学路対策箇所図(篠山小学校)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校
 ・道路管理者
 ・久留米警察署

①片道2車線で道幅が広く、交通量も多く、スピードを落とさず侵入してくる車がいる。信号がないため、人が横断歩道を渡っている時に、対向車も進入してくることがある。



<対策メニュー>
 ・区画線更新、路面標示【市】
 [令和3年度対策済]



②交通量が多くスピードを出してくる車も多い。児童が横断歩道を渡っていてもスピードを落とさない車がいる。



<対策メニュー>
 ・路面標示【市】[令和3年度対策済]

— — : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所