

通学路対策箇所図(田主丸小学校)

【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校
・道路管理者
・うきは警察署

②交通量が多いのに信号機がなく、通学で多数の児童が横断するため危険である。



<対策メニュー>
・検討中

④信号待ちのスペースがあまりなく、歩行者用信号の青の時間が短いため、児童が無理に横断しようとする。



<対策メニュー>
・安全指導【学校】[令和3年度対策済]

①通学路であるが、道がせまく離合する車が多いため、接触する危険がある。



<対策メニュー>
・検討中

③住民以外の車が抜け道として使っている。また、建設中の住宅付近は死角になりやすい危険。



<対策メニュー>
・検討中

— — — — — : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所

