



通学路対策箇所図(山川小学校)

【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校
・道路管理者



①踏切周辺に十分な歩道、横断歩道等設置されていない。
朝の登校時刻には車の通も多い。



＜対策メニュー＞
・踏切拡幅【市】[令和6年度対策済]

—— —：通学路(学校指定)

● : 要対策箇所