

通学路対策箇所図(山本小学校)

R2

【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校
・道路管理者
・久留米警察署

①県道151号線と柳坂の樋並木沿いの道路
路が交わるバス停付近の交差点。交通量
が多いが信号機がないため危険である。



<対策メニュー>
・検討中

山本小学校

②横断歩道がないため、道を横断する際、
非常に危険である。



<対策メニュー>
・歩道設置【県】

—— : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所