

# 通学路対策箇所図（高良内小学校）

R4

## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小学校
- ・道路管理者
- ・久留米警察署

②横断歩道がないため渡りにくい。交通量も多く、危険。



### <対策メニュー>

- ・安全指導【学校】[令和4年対策済]
- ・区画線設置【県】[令和4年対策済]

①道幅が狭く、川側にガードレール等がなく、安全面に課題がある。



### <対策メニュー>

- ・検討中

⑤抜け道となっており、普段から交通量が多く、スピードも速い。高速道路の上を通る脇道との交差点となっており、また上り坂となっており、見通しが悪い。



### <対策メニュー>

- ・停止線更新【警察】
- ・路面標示設置【市】

⑥高良川沿いの抜け道となっており、普段から交通量が多く、スピードも速い。また、不規則な四差路で見通しが悪い。



### <対策メニュー>

- ・路面標示等更新【市】

③抜け道となっており、普段から交通量が多く、スピードも速い。特に登下校時間帯に車が多くなっており、車2台が離合するのが精一杯な箇所も少なくない。



### <対策メニュー>

- ・路面標示設置【市】

④抜け道となっており、普段から交通量が多く、スピードも速い。特に登下校時間帯に車が多くなっており、車2台が離合するのが精一杯な箇所も少なくない。



### <対策メニュー>

- ・横断歩道・停止線更新【警察】
- ・路面標示等更新【市】

— — — — — : 通学路(学校指定)



: 要対策箇所