

通学路対策箇所図（水分小学校）

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校
 ・道路管理者
 ・うきは警察署

①歩道と畑の段差が1m以上あり、転落防止柵もなく危険。




＜対策メニュー＞
 ・転落防止柵の延長【県】[令和4年度対策済]

④道路とガードレールとの間が空きすぎており、転落する恐れがある。



＜対策メニュー＞
 ・検討中



②「横断歩道」「停止線」「横断歩道あり」の路面標示が消えかけている。



＜対策メニュー＞
 ・横断歩道、停止線更新【県・警察】[令和4年対策済]
 ・路面標示更新【県】[令和4年対策済]

⑤児童通用西門近く横断歩道や停止線、歩道の区画線が消えかけているため危険。



＜対策メニュー＞
 ・横断歩道、停止線【警察】[令和4年対策済]
 ・外側線標示更新【市】

③住宅の外壁が高く、対向車や歩行者が確認できないので危険。



＜対策メニュー＞
 ・検討中

— — — — — : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所