

通学路対策箇所図（山川小学校）

R4

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、小学校
- ・道路管理者
- ・久留米警察署

②歩道橋とつながる通学路だが、道幅が狭く、通勤者の抜け道となっており、スピードを出す車が多く危険。



＜対策メニュー＞

- ・カラー舗装【市】[令和6年度対策済]

①抜け道となっており、スピードを緩めることなく進入する車が多い。昨年度、通学中の児童との接触事故発生。



＜対策メニュー＞

- ・路面標示設置【市】[令和4年度対策済]
- ・停止線更新【警察】[令和4年度対策済]
- ・安全指導【学校】[令和4年度対策済]

③旧210号線の歩道が狭く危険。また、コミセン前は山側からスピードを緩めず降りてくる車が多く危険。



＜対策メニュー＞

- ・カラー舗装【市】[令和6年度対策済]

--- : 通学路(学校指定)



: 要対策箇所