

# 通学路対策箇所図（日吉小学校）

①車や自転車の通行が多く、登下校の児童も多数おり、横断時に危険である。



<対策メニュー>


・路面標示【市】[R5年度対策済]

②車や自転車の通行が多く、登下校の児童も多数おり、横断時に危険である。



<対策メニュー>

・路面標示【市】[R5年度対策済]



③車や自転車の通行が多く、登下校の児童も多数おり、横断時に危険である。



<対策メニュー>

・横断歩道・停止線更新【警察】[R6年度対策済]

④車や自転車の通行が多く、登下校の児童も多数おり、横断時に危険である。



<対策メニュー>

・路面標示【市】[R5年度対策済]