


通学路対策箇所図（城島小学校）

—— : 通学路(学校指定) ○ : 要対策箇所



①交通量も多く、大きな車がスピードを上げて通過するが、歩道がないところがある。横断歩道の白線が消えかかっている。



＜対策メニュー＞

- ・路側帯更新【県】
- ・横断歩道更新【警察】[R6年度対策済]

②横断歩道の白線が消えかかっている。



＜対策メニュー＞

- ・路面標示【県】
- ・横断歩道更新、標識設置【警察】

③横断歩道の白線が消えかかっている。



＜対策メニュー＞

- ・横断歩道更新【警察】[R6年度対策済]



④見通しのよい直線道路のため、スピードを出して走行。しかし、道幅が狭く、歩道等もないので自転車等の通行の際、接触等の危険性がある。



＜対策メニュー＞

- ・路面標示【市】[R5年度対策済]
- ・パトロール【警察】[R5年度対策済]

⑤車がスピード出して走行しているが、揚水機場付近は道幅が狭く、歩道もないため、離合する際に自転車等で通行していると接触等の危険がある。



＜対策メニュー＞

- ・検討中