

通学路対策箇所図（西国分小学校）



①横断歩道に出る角に家があるため信号待ちスペースがほぼ無い。



<対策メニュー>

・歩道拡幅【県】[R6年度対策済]

②細い道に違法駐車している車が複数あり、それをよけながら通る児童が車道にはみ出している。



<対策メニュー>

・外側線設置【市】[R6年度対策済]

・駐車禁止に指定【警察】[R6年度対策済]