


通学路対策箇所図（大橋小学校）



①横断歩道があることを知らせる表示がない。道幅がせまく、子どもだけで横断するのが難しい。



<対策メニュー>

・安全指導【学校】

②210号線の横断歩道で、交通量も多く信号を待つ所に、防護柵等が無い。



<対策メニュー>

・カラー舗装【国】[R6年度対策済]