



①住宅街の狭い道で、歩道がなく、車との接触の可能性がある。



<対策メニュー>

・カラー舗装、外側線更新【市】[R6年度対策済]

②路側帯が狭く、蓋のない側溝もあり、ますます狭くなっており危険。



<対策メニュー>

・カラー舗装、路肩拡幅及び側溝整備【市】[R6年度対策済]

③車の往来が多い道路を児童が横断しなければならず、危険。



<対策メニュー>  
・路面標示【市】[R6年度対策済]

④たんぼの中で広くない車道を、見通しが良すぎるためとばしてくる車が多く危険。



<対策メニュー>  
・横断歩道更新【警察】[R6年度対策済]

⑤外側線もなく、田んぼと道路に高低差もあり、車をよけて児童が歩く際に危険。



<対策メニュー>  
・カラー舗装、路面標示、外側線更新【市】[R6年度対策済]

⑥外側線もなく、大型車両の往来も見られ、児童が歩く際に危険。



<対策メニュー>  
・横断歩道・停止線更新、道路標識移設【警察】[R6年度対策済]

⑦横断歩道があるが、東側道路からの車両を止める停止線がなく、危険。



<対策メニュー>  
・ガードレール移設【市】[R6年度対策済]

⑧蓋のない側溝や柵のない水路があり、危険。また、同地点のカーブで車が飛ばしてくる。



<対策メニュー>  
・カラー舗装、側溝整備【市】[R6年度対策済]