

通学路対策箇所図（東国分小学校）

7. 道幅が狭く、交通量が多い。



<対策メニュー>
・カラー舗装【市】

8. 横断する児童が多いが、横断歩道がない。



<対策メニュー>
・停止線更新、進入禁止標識移設【警察】

9. 道幅が狭く、交通量が多い。



<対策メニュー>
・路面標示新設【市】

10. 道幅が狭く、交通量が多い。2年前に本校児童がひき逃げ事故に遭っている。



<対策メニュー>
・カラー舗装【市】

