

通学路対策箇所図(上津小学校)

H24

【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校
・道路管理者

・道幅が狭く、歩道もない

対策前



対策後



＜対策メニュー＞

・カラー舗装【県】【平成25年度対策済】

・道幅が狭く、見通しも悪い

対策前



対策後



＜対策メニュー＞

・路面標示による通行区分明示【市】
【平成25年度対策済】

上津小学校

・抜け道になっており、交通量が多い
・歩道も無く、路側帯も狭い

対策前



対策後



＜対策メニュー＞

・カラー舗装【県】【平成25年度対策済】

—— : 通学路(学校指定)



: 要対策箇所