


通学路対策箇所図(小森野小学校)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校
 ・道路管理者
 ・久留米警察署

・夕方、交差点西側の信号機の色が判別しにくい。押しボタン信号機のパネルの文字が見えない。



＜対策メニュー＞
 ・信号機のLED化【警察】
 [平成26年度対策済]



・交通量が多く、車のスピードも速い。

対策前



対策後



＜対策メニュー＞
 ・通り抜け禁止協力要請、視線誘導標修繕、区画線新設【市】[平成25年度対策済]

・車のスピードが速い。路側帯がない箇所がある。

対策前



対策後



＜対策メニュー＞
 ・区画線の引き直し【市】[平成23年度対策済]

— — — — — : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所