

通学路対策箇所図(御井小学校)

H24

・南北に渡る横断歩道がない。

対策前



対策後




＜対策メニュー＞

・横断歩道新設【警察】
【平成24年度対策済】

【対策検討メンバー】

・教育委員会、小学校
・道路管理者
・久留米警察署



・歩道がない。

対策前



対策後



＜対策メニュー＞

・カラー舗装【県】【平成25年度対策済】

・交通が多く、道幅も狭い。車のスピードも速い。

対策前



対策後



＜対策メニュー＞

・カラー舗装【市】【平成25年度対策済】

・道幅が狭く、交通が多い。歩道未整備の箇所が多い。

対策前



対策後



＜対策メニュー＞

・カラー舗装【市】

【平成25年度対策済】

・赤信号にもかかわらず、気づかずに通過する車がある。

対策前



対策後



＜対策メニュー＞

・路面標示【県】【平成25年度対策済】

— — — — — : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所