

通学路対策箇所図(西国分小学校)

H24

【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校
・道路管理者
・久留米警察署

・交通量が多く、通行規制の時間帯でも進入してくる車がある。交差点は点滅信号もない。

対策前



対策後



＜対策メニュー＞
・カラー舗装、路面標示「交差点注意」
【市】【平成25年度対策済】

・交通量が多く、信号待ちのスペースが狭い。見通しも悪い。



＜対策メニュー＞
・歩道整備、区画線の引き直し【県】
【平成25年度対策済】



— — — : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

・交通量が多く、信号機がない。歩道もない。

対策前



対策後



＜対策メニュー＞
・路面標示、区画線【県】
【平成25年度対策済】

・押しボタンが変わるまでの時間が長く、信号を無視して渡る児童がいる。

対策後



＜対策メニュー＞
・横断歩道塗り直し【警察】
【平成25年度対策済】
・安全指導【学校】
【平成25年度対策済】