

通学路対策箇所図(安武小学校)

H24

【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校
・道路管理者
・久留米警察署

・抜け道となっており交通量が多い
・外側線も消えている

対策後



＜対策メニュー＞
・カラー舗装【市】[平成24年度対策済]

・歩道がない

対策前



対策後



＜対策メニュー＞
・路面標示【県】[平成25年度対策済]

・交通量が多く、路側帯が狭い
・見通しも悪い



＜対策メニュー＞
・安全指導【学校】[平成25年度対策済]

— — : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所