

# 通学路対策箇所図(北野小学校区)

H25

【対策検討メンバー】  
 ・教育委員会、小学校、中学校  
 ・道路管理者  
 ・久留米警察署

② 横断待ちの時、私道を左折する車が多く、今山信号方向へ向かう子供の待機場所がない。



＜対策メニュー＞  
 ・安全指導【学校】  
 [平成27年度対策済み]

④ 用水路にガードレールがない。梅雨時に増水すると危険。



＜対策メニュー＞  
 ・区画線の新設【市】  
 [平成25年度対策済]

⑪ 用水路が増水すると道路との境が分からなくなる。道幅も狭い。



＜対策メニュー＞  
 ・防護柵視線誘導標設置【市】  
 [平成27年度対策済]

⑤ 水路に柵がない。農繁期には増水し、流れも速くなる。



＜対策メニュー＞  
 ・防護柵の新設【市】  
 [平成25年度対策済]

⑩ 交通量が多く、道路がカーブしているため、見通しが悪い。



＜対策メニュー＞  
 ・路面標示【県】  
 [平成27年3月対策済]

⑫ 見通しが悪く、道幅が狭い。



＜対策メニュー＞  
 ・区画線の更新【県】 [県:平成27年度対策済]

⑦ 三叉路に樹木があり、見通しが悪い。



＜対策メニュー＞  
 ・路面標示【市】  
 [平成26年度対策済]

③ 道幅が狭く、歩道もない。交通量が多く、道路がカーブしているため見通しが悪い。



＜対策メニュー＞  
 ・区画線の新設【県・市】  
 [市:平成25年度対策済]  
 ・道路拡幅計画の検討中【県】

⑨ 道路の主従が明確ではない。カラー舗装が消えかかっている。



＜対策メニュー＞  
 ・カラー舗装【県・市】  
 [県:平成27年3月対策済]

⑥ 歩道がなく、路側帯も狭い。交通量が多く、車のスピードが速い。



＜対策メニュー＞  
 ・カラー舗装【県】  
 [平成26年度対策済]

① 道幅が狭く、歩道もない。交通量が多く、カーブした坂道で見通しが悪い。




＜対策メニュー＞  
 ・路肩整備中【県】

⑧ 両方向とも坂道になっており、コスモス街道を通行する車が見えにくい。



＜対策メニュー＞  
 ・路面標示【県・市】  
 [県:平成26年度対策済]  
 [市:平成25年度対策済]



— — : 通学路(学校指定)  
 ● : 要対策箇所