

通学路対策箇所図(京町小学校区)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校、中学校
 ・道路管理者
 ・久留米警察署

④ 橋は片側1車線で車の通行量も多い。歩道は狭く、自転車が専用で走れるところもない。車道を自転車で走ると危険である。



＜対策メニュー＞
 ・車線割の明確化【市】[平成28年度対策済]

① 見通しが悪く、横断歩道がない。



＜対策メニュー＞
 ・カラー舗装、路面標示【市】[平成26年度対策済]

② 道路を乱横断している。



＜対策メニュー＞
 ・安全指導【学校】[平成27年度対策済]

③ 歩道(自転車通行可)が坂道になっているため、加速のついた自転車同士、自転車と歩行者の接触事故が起きている。



＜対策メニュー＞
 ・バリカー、ポストコーン設置【市】[平成25年度対策済]



— — — — — : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所