


通学路対策箇所図(犬塚小学校)

【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校
・道路管理者
・久留米警察署



①点滅信号はあるが、見通しが悪く、道幅も狭く危険である。



対策後



<対策メニュー>
・安全指導【学校】【平成29年度対策済】
・(再)路面表示、自発光交差点設置【市】
【平成30年度対策済】

— — : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所