

H27年度 通学路合同点検 対策箇所一覧表

令和7年3月末時点

【西国分小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道D237-1	諏訪中学校南側道路	交通量が多く道幅が狭い	安全指導	学校	対策済

【日吉小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道A293、A296 交差点	グリーンハイツ「清欄荘」付近	見通しが悪い。横断歩道・信号がなく危険である。	安全指導 区画線塗り直し	学校 市	対策済
②	市道A245 ほか	小学校前面の道路	歩道と車道の境が分かりづらい。	車道部のインターロッキング舗装からアスファルト舗装への変更	市	対策済

【篠山小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道A365、A621 交差点	東櫛原町759-8日産自動車から北方面に入る道のつきあたり	交通量が多く、横断歩道が無いため危険である。	路面標示、乱横断防止柵	市	対策済
②	市道A52	日出町三本松通りセブンイレブン前歩道	歩道とセブンイレブンの私有地(駐車場)との境目が分かりづらく、セブンイレブンから出入りする自動車は、歩行者が見えにくい。	官民境界にブロック設置	市	対策済

【南薫小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	県道88号線 主要地方道久留米小郡線	梅月堂付近から国道210号線櫛原バイパスまで	交通量が多く、車のスピードが速い。 電柱等で歩道が狭くなっている。	安全指導	学校	対策済
②	市道 A368	国道3号線櫛原駅信号から櫛原バイパス通り櫛原五信号まで	交通量が多く、車のスピードが速い。 電柱等で歩道が狭くなっている。	カラー舗装、路面標示	市	対策済
③	市道 A267	国道3号線通町10の信号から寺町の本泰寺前まで	交通量が多く、車のスピードが速い。 電柱等で歩道が狭くなっている。	カラー舗装、外側線	市	対策済
④	市道 A410	五穀神社前～県道久留米小郡線	通り抜けの車両が多く、かつ歩行空間が確保されていない。	カラー舗装、外側線	市	対策済

【鳥飼小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道B129、 県道23号久留米柳川線 交差点	小林歯科(津福本町1860)北側Y字路	交通量が多い。スクールゾーンの表示、一旦停止の表示が消えかかみえにくいため危険である。	草木伐採、路面標示	市	対策済
②	市道 B210、B211 交差点	大隈公園横(梅満町1532付近)	交通量が多い。「児童通行注意」の表示が消えていて危険である。	路面標示、区画線	市	対策済
③	市道 B51、B209 交差点	梅満町15-1付近の交差点	交通量が多い。歩道と車道の白線の塗装が消えていて危険である。	路面標示、区画線	市	対策済
④	市道B137、B209 交差点	梅満町4-3付近の交差点	一旦停止や歩道の白線の塗装が消えていて危険である。	路面標示、区画線	市	対策済

【合川小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道 A512	和泉公園横	通り抜けの車両が多く、かつ歩行空間が確保されていない。	カラー舗装、区画線	市	対策済
②	市道 A538	合川小東側	小学校から途中の丁字路までしかカラー舗装がない。	カラー舗装、区画線	市	対策済
③	市道 A494、A495	合川小西側	通り抜けの車両が多く、かつ歩行空間が確保されていない。	カラー舗装、区画線	市	対策済
④	市道 A54	スポガ北側	通り抜けの車両が多く、かつ歩行空間が確保されていない。	区画線	市	対策済
⑤	市道 G120、G555	下弓削川沿い県道322号線歩道橋前	区画線があり一方通行としているが、速度の速い車が多い。	カラー舗装、区画線	市	対策済

【山川小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道 F200	山川小東側～県道	小学校から途中の十字路までカラー舗装があるが、県道までつながっていない。	カラー舗装、区画線	市	対策済
②	市道 F177	山川小南側	通り抜けの車両が多く、かつ歩行空間が確保されていない。	カラー舗装、区画線	市	対策済
③	市道 F514-1	長間池北	通り抜けの車両が多く、かつ歩行空間が確保されていない。	カラー舗装、区画線	市	対策済

【上津小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道D60-1	国道3号線野添交差点から西へ入る道路の両側	3号線と県道藤田日吉線の抜け道となり、自動車の交通量が多く、路側帯は、50cm程度と狭いため危険である。	カラー舗装	市	対策済
②	県道久留米立花線 市道E510、E509 交差点	青陵中学校に入る変則4差路	横断歩道がなく、見通しが悪い	安全指導	学校	対策済
③	市道 D4、D55-1、D449 交差点	北原神社下変則5差路(上津教職員住宅下)	交通量が多い 一時停止線が消えかかっている	路面標示、一時停止線	市	対策済
④	市道 E483 外	浦山公園駐車場付近	通り抜けの車両が多く、かつ歩行空間が確保されていない。	区画線	市	対策済

【山本小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	県道151号浮羽草野久留米線	下野地区	交通量が多く、ゆるやかなカーブであるが、見通しが悪い。	安全指導	学校	対策済
②	市道 F259	山本小学校前	二股に分かれている道路であるため、それぞれの道路への見通しが悪い。	路面標示、区画線 安全指導	市 学校	対策済
③	県道151号浮羽草野久留米線	西泉地区	カラー舗装の色が消えかかっている。	カラー舗装	県	対策済
④	県道151号浮羽草野久留米線	県道と屏水中学校正門前道路の交差点	道幅が狭く、交通量も多いため道路の横断等が危険である。	歩道整備 安全指導(済)	県 学校	
⑤	県道151号浮羽草野久留米線	県道「山辺道」の通学路	道幅が狭く、交通量が多い。	カラー舗装、区画線	県	対策済

【安武小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	県道47号久留米城島大川線	野口ガソリンスタンドから安武小前信号まで道路	歩道が無く白線だけの路側帯を通学している	路面標示 (片側には歩道があり、当該箇所の南側と同じ対応)	県	対策済
②	県道754号武島白口線	八幡神社西側	八幡神社西側から道路が広がる道路について、白線だけの道路がある。	カラー舗装	県	対策済

【荒木小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	県道89号瀬高久留米線	荒木町荒木 9区梅林田地付近	梅林田地からYOU YOU前道路に出る道路が道幅が狭く見通しが悪い。	カラー舗装	県	対策済
②	市道 C553	荒木小学校東門前	通り抜けの車両が多く、かつ歩行空間が確保されていない。	カラー舗装、区画線	市	対策済
③	市道 C533	ピラミッド畑工場東側	通り抜けの車両が多く、かつ歩行空間が確保されていない。	カラー舗装、区画線	市	対策済

【大橋小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道 G443 外	大橋保育園～国道210号線	通り抜けの車両が多く、かつ歩行空間が確保されていない。	カラー舗装、区画線	市	対策済
②	市道 G438 外	大橋小南(時間規制箇所)	通り抜けの車両が多く、かつ歩行空間が確保されていない。	カラー舗装、区画線	市	対策済

【津福小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道C5	津福郵便局付近	交通量が多く道幅が狭い 歩道と車道の区別がわかりにくい。	カラー舗装	市	対策済

【船越小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	国道210号	蔵町松原のバス停近くの横断歩道	道路がカーブしているため見通しが悪い 路面標示が薄くなっているため危険である	横断歩道、外側線更新	警察	対策済
②	県道81号久留米浮羽線	小川区の県道81号線(横断歩道付近)	道路がカーブしているため見通しが悪く、西側から来る車が見えにくい。	安全指導	学校	対策済

【田主丸小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	市道T830	村島踏切付近の水路	雨天時が、水路の水量が増水する箇所であり、児童が誤って落下する危険がある。	転落防止柵設置	市	対策済

【竹野小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	県道151号浮羽草野久留米線	県道沿いの湯口川の柵	路側帯脇に児童が落下の恐れがある。	路側帯脇の柵の設置	県	対策済
②	県道151号浮羽草野久留米線	隈地区	歩道が無く、路側帯が狭い。 白線が途中で切れている。	路面標示	県	対策済

【北野小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	県道53号久留米筑紫野線	大島バス停近くの交差点	横断歩道のラインが消えかかっている。	横断歩道の塗り直し	警察	対策済
②	県道741号中川北野線、K60 交差点	おおぞら幼稚園南側交差点	交通量が多く、自動車のスピードが速い	安全指導	学校	対策済
③	県道53号久留米筑紫野線	立石饅頭店横交差点	交通量が多く、横断歩道が無いため危険である。	路面標示、区画線	県	対策済

【西牟田小学校】

NO.	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	備考
①	県道762号古賀十八線	JR西牟田駅近く	交通量が多いため、横断するのに危険が伴う。	安全指導	学校	対策済
②	市道 M3	十連寺交差点付近	交通量が多く道幅が狭い	路面標示、区画線	市	対策済

※ 備考内について、空欄箇所は対策案に対する計画準備、用地交渉、整備中の状況。

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、福岡国道事務所、久留米県土整備事務所、久留米市(生活道路課・田主丸総合支所・北野総合支所・城島総合支所・三瀬総合支所)、久留米警察署、うきは警察署