

通学路対策箇所図(上津小学校区)

【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校、中学校
・道路管理者
・久留米警察署

① 3号線の裏道となっているため、登校時間の自動車が行き来する量が多い。



＜対策メニュー＞
・カラー舗装【市】
[令和元年度対策済]

② 交通量が多く、信号、横断歩道も無いため、危険。



＜対策メニュー＞
・歩道設置【県】[平成30年度対策済]



— — : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所