

通学路対策箇所図(西国分小学校区)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校、中学校
 ・道路管理者
 ・久留米警察署

③ 道幅が狭いうえ、歩道もなく、カーブしている。

対策前



対策後



＜対策メニュー＞
 ・カラー舗装【県】[令和元年度対策済]

② 道幅が狭いが車の交通量が多い。一丁田にぬけるため、道路を渡る子どもたちが多く、ミラーはあるが横断歩道がなく、車の切れ目を見計らって渡っている状態である。




＜対策メニュー＞
 ・路面標示【市】[平成29年度対策済]

① 車の交通量が多い。踏切までは歩道はあるが、踏切内はなく、歩道の分だけ狭くなっている。



＜対策メニュー＞
 ・検討中



— — — — — : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所