

# 通学路対策箇所図(下田小学校)

H30

- 【対策検討メンバー】
- ・教育委員会、小学校
  - ・道路管理者
  - ・久留米警察署

①道路側溝の隙間に足を挟み怪我をする危険がある。

対策前



対策後



<対策メニュー>

- ・側溝蓋の復旧整備【市】【平成30年度対策済】

②交通が多く、車のスピードも速い。

対策前




対策後



<対策メニュー>

- ・飛び出し注意看板設置、路面標示、区画線の引き直し【市】[令和元年度対策済]



— — — — — : 通学路(学校指定)



: 要対策箇所