通学路対策箇所図（東国分小学校区）

H25

【対策検討メンバー】
・教育委員会、小学校、中学校
・道路管理者
・久留米警察署

② 交通量が多い。

対策前

対策後

<対策メニュー>
・路面標示【市】[平成26年度対策済]

① 交通量が多く、道路状況が複雑である。

対策前

対策後

<対策メニュー>
・横断歩道の引き直し【警察】
[平成25年度対策済]
・区画線の引き直し、路面標示【県】
[平成27年度対策済]

⑥ 交通量が多く、見通しが悪い。

対策後

<対策メニュー>
・区画線の引き直し【県】
・路面標示【県・市】[県：平成25年度対策済]
[市：平成26年度対策済]

⑦ 交通量が多く、路側帯も狭い。車のスピードが速い。

対策後

<対策メニュー>
・路面標示【市】[平成26年度対策済]

⑧ 抜け道になっており、交通量が多い。見通しが悪い。

対策前

対策後

<対策メニュー>
・路面標示、カーブミラーの新設【市】[平成26年度対策済]

③ 見通しが悪い。

対策後

<対策メニュー>
・路面標示【市】[平成24年度対策済]
・カーブミラーの更新【市】[平成26年度対策済]

④ 交通量が多く、工事中のため変則的である。

対策後

<対策メニュー>
・安全指導【学校】[平成25年度対策済]

⑤ 交通量が多く、坂道である。出会い頭の事故が多い。

対策後

<対策メニュー>
・路面標示、カーブミラーの新設【市】
[平成26年度対策済]

：通学路（学校指定）

：要対策箇所