

通学路対策箇所図(浮島小学校区)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、小学校、中学校
 ・道路管理者
 ・久留米警察署

⑤ 交差点付近は家の影となり、見通しが悪い。また、抜け道になっており、交通量が多い。

対策前

対策後

＜対策メニュー＞
 ・カラー舗装【市】 [平成25年度対策済]

③ 雨量が多い時、路面近くまで増水し濁流となる。ガードレール、フェンス等は設置されているが、切れ目もある。

対策前

対策後

＜対策メニュー＞
 ・カラー舗装【市】 [平成25年度対策済]
 ・安全指導【学校】 [平成25年度対策済]

② 交通量が多い。

対策前

対策後

＜対策メニュー＞
 ・路面標示【市】 [平成25年度対策済]

① 馬洗い場跡が農業用水路に向かって下り坂に併設されており、フェンス等もない。


対策前

対策後

＜対策メニュー＞
 ・注意喚起標識の設置【市】 [平成25年度対策済]

④ 保育園の送迎の車と児童の登下校が重なっている。

＜対策メニュー＞
 ・安全指導【学校】 [平成25年度対策済]



— — — — — : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所