

～西鉄電車沿線の皆さまへお願い～

強風時の飛来物防止にご協力ください

- 近年、強風により飛ばされた農業用ビニール等の飛来物が架線に絡まるなど、列車の運行に支障をきたす事象が多く発生しています。飛来物が鉄道施設内に侵入してしまった場合、撤去作業等のため、長時間に渡り運行見合わせが発生する場合がございます。

～鉄道施設内への飛来物付着を防止するためのお願い～

・農業用ビニールやブルーシートなど飛来する可能性があるものは、確実に固定をお願いします。


■ 当社鉄道施設内への飛来物

近年、当社鉄道施設内への飛来物が、年間数十件確認されており、その中には、列車の運休や30分以上運行が遅延する事象が発生しています。

	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度
飛来物支障	84件	55件	64件	76件
上記のうち、運休や30分以上の遅延が発生した事象	0件	1件	3件	2件

(実例)2026年4月7日に発生した事象

宮の陣～櫛原駅間の筑後川橋梁上の架線に引っ掛かったビニールシートの撤去作業のため、筑紫～柳川駅間・甘木線の運行見合わせが約3時間発生。



架線に絡んだビニールシート(およそ 3.5m×50m)

(例)これまで鉄道施設内で発見された飛来物



ポリタンク



ビニールプール



トタン板

私たちは、西鉄グループ企業理念において「安全の確保」を第一の使命としています。今後も事故防止を徹底し、「安全の確保」に向けた不断の努力を重ねてまいります。